

B E R I G T.

T E R

SMEERING VAN BRANDSPUIT - SLANGEN.

Bij vast schoon weder en wel op één der warmste zomerdagen, hangt men des Morgens ten 7 à 8 Uren de uitgedroogde Slangen op tegen een Muur of Schutting; welke zoo na men die vinden kan tegen het Zuid-Oosten geplaatst is; staande in dien Muur of Schutting op 8 à 10 voeten afstand van den anderen een Spijker, waar aan men de Slangen met Lusfen of Stroppen ophangt, en laat ze alzoo 2 à 3 Uren (na het weder is) hangen, tot dat het oude Smeer in- en op dezelve aan het smelten is. Dan smelt men het gepræpareerde Smeer uit de Fabriek in een aarde Pot, en maakt het zoo warm dat men naauwelijks een vinger daarin veelen kan, en dit gedaan zijnde, vrijft of strijkt men hetzelfde met een Wolle- of Bombazijnlap of Schilderskwast, langs en over de geheele oppervlakte der Slangen, van het eene tot het andere End. — Vervolgens doet men dit ten tweedemale, wanneer het doorgaans genoeg is. Doch zijn de Slangen zeer droog geweest, en droogt het Smeer bij de tweede Smeering nog spoedig op, dan herhaalt men de Smeering ten derdemale, latende dan de Slangen slechts een half Uur hangen; althans bij zeer warme zonneschijn, om de verbranding voor te komen, doch bij minder warm weder kan of mogen ze wel een half Uur langer blijven hangen; afgenomen zijnde plaatst men dezelve opgeschoten op een oude Mat of stuk Zeildoek, en laat ze ook daar mede gedekt tot den Avond leggen; wanneer ze gereed zijn om weder op de Brandspuiten te kunnen geplaatst worden.